



SOLDAmaq EC

DESBARBADORA DEBURRING MACHINE

Desbarbadora para una fácil y rápida extracción de las rebabas de soldadura sin recalentar la sierra de cinta

Para sierras de cinta de 10 a 60 mm de ancho

Deburring tool for quick and easy removal of welding burrs without overheating the band saw

For band saws from 10 to 60 mm wide



CATÁLOGO ONLINE
ONLINE BROCHURE



EL CONCEPTO / THE CONCEPT

Nuestra SOLDAmaq EC es una máquina de desbarbado diseñada para eliminar la rebaba de soldadura

El proceso de desbarbado se realiza sin sobre calentar la sierra de cinta, evitando así cualquier tipo de proceso de templado.

Se puede colocar junto con su máquina de soldar y obtener una sierra de cinta soldada y perfectamente acabada en una sola preparación.

Our SOLDAmaq EC is a deburring machine designed to remove welding burrs

The deburring process is carried out without overheating the band saw, thus avoiding any type of tempering process.

It can be placed together with your welding machine and obtain a welded and perfectly finished band saw in a single preparation.



COMO FUNCIONA / HOW IT WORKS



**FUNCIONAMIENTO
OPERATION**

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

DATOS TÉCNICOS <i>TECHNICAL DATA</i>	SOLDAmaq EC
Potencia absorbida <i>Absorbed power</i>	0,25 Kw
Muela abrasiva <i>Grinding wheel</i>	80 x 50 x 20 mm
Ancho de la hoja de sierra de cinta <i>Band saw blades width</i>	10 - 60 mm.
Mínimo grosor de la sierra de cinta <i>Band saw minimal thickness</i>	0,5 mm.
Peso neto <i>Net weight</i>	28 Kg
Peso bruto <i>Gross weight</i>	
Tamaño del embalaje <i>Packing size</i>	

Nos reservamos el derecho de realizar cambios de diseño en aras del progreso técnico
We reserve the right to make design changes in the interest of technical progress.

**MADE IN
SPAIN**

SOLUCIONES PARA CARPINTERÍA

SOLUTIONS FOR CARPENTRY

Equipe su taller con el equipo completo para satisfacer todas sus necesidades de soldadura:

- La **cizalla** para cortar la sierra de cinta a 90° sin rebabas.
- La soldadora de sierra de cinta **SOLDAmaq 40/60/80** para soldar con el sistema "butt weld" para sierras de cinta de acero
- La desbarbadora **SOLDAmaq EC** para eliminar el cordón de soldadura sin recalentar la sierra de cinta

Equip your workshop with the complete equipment to meet all your welding needs:

- *The **shears** to cut the band saw at 90° without burrs.*
- *The **SOLDAmaq 40/60/80** band saw welder for welding with the "butt weld" system for steel band saws*
- *The **SOLDAmaq EC** deburring machine to remove the weld bead without overheating the band saw*



FUNCIONAMIENTO
OPERATION

COMPARATIVA SOLDADORAS ELITE

COMPARISON OF ELITE WELDING MACHINES

MODELO MODEL	TECNOLOGÍA DE SOLDADURA WELDING TECH	ACERO STEEL	INOX-BIMETAL	OTROS OTHERS
SOLDAmaq 30 mini	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	5 - 30 mm.	No	—
SOLDAmaq 40 mini	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	10 - 40 mm.	No	—
SOLDAmaq 60 mini	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	20 - 60 mm.	No	—
SOLDAmaq 40	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	10 - 40 mm.	Ocasional: 5 - 25 mm.	—
SOLDAmaq 60	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	20 - 60 mm.	Ocasional: 10 - 34 mm.	—
SOLDAmaq 80	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	20 - 80 mm.	Ocasional: 10 - 34 mm.	—
SOLDAmaq PRO 40	Soldadura por chispa <i>Flash welding</i>	5 - 40 mm.	10 - 27 mm.	—
SOLDAmaq PRO 65	Soldadura por chispa <i>Flash welding</i>	10 - 65 mm.	10 - 41 mm.	—
SOLDAmaq 320	TIG	60 - 320 mm.	No	—
SOLDAmaq EC	—	—	—	Para el desbarbado de tiras de soldadura <i>For deburring of welding strip</i>

CONSUMIBLES / CONSUMABLES

Diferentes tipos de muelas abrasivas disponibles para adaptarse al tipo de trabajo a realizar

Different types of grinding wheels available to adapt to the type of work to be done



SintoCut PRO MIX en diferentes cantidades / in different quantities

Oil emulsion to mix with water

Emulsión de aceite para mezclar con agua
For hard metal or steel / HSS



**COMPRE ONLINE
BUY ONLINE**



www.elite.es/store

Para metal duro o acero / HSS